



LISTE DES ANNEXES.

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU CAPTAGE ET DE SES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION RAPPROCHÉE ET ÉLOIGNÉE. IGN.
2. SITUATION CADASTRALE DU CAPTAGE ET DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE.
3. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE. SITUATION CADASTRALE.
4. COUPES DU CAPTAGE (BERGA SUD).
5. COURBES D'ÉVOLUTION DU NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE AU COURS DU TEMPS (BERGA SUD) LORS DU POMPAGE DE L'ÉTÉ 2009.

ANNEXE 1. 1.
SITUATION GEOGRAPHIQUE DU CAPTAGE ET DE SES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION RAPPROCHÉE (●●●●) ET ÉLOIGNÉE (- - - -). IGN.



**ANNEXE 2.
SITUATION CADASTRALE DU CAPTAGE
ET DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE (EN ROUGE).**



ANNEXE 3.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE. SITUATION CADASTRALE.



ANNEXE 5.
COURBES D'ÉVOLUTION DU NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE AU COURS DU TEMPS

